

Vastgestelde inbreuken:

- 1 Het ééndraadsschema ontbreekt (Boek 1: 3.1.2.1).
- 2 De situatieplannen stroken niet met de werkelijkheid (Boek 1: 3.1.2.1).
- 3 De houder van de beveiliging in een huishoudelijke ruimte is niet voorzien van aangepaste kalibreerelementen (Boek 1: 5.3.5.5).
- 4 Bijkomende differentieel 40A 30mA 4p beschermen tegen overstroom. TEN
(BOEK 1: 5.3.5.5)
- 5 De sectie van de interne bekabeling van het elektrisch bord is niet aangepast aan de te verwachten stroom (Boek 1: 4.4.1.1/4.4.1.2).
- 6 Alle vochtige kringen moeten achter differentieel 30mA staan.
- 7 De waarde van de isolatieweerstand per kring dient tenminste 0,50 Mohm (1000 x Utest) te zijn (Boek 1: 6.1.1.1).
- 8 Deur bord 2 ontbreekt.
- 9 De aanduiding van de kringen, klemmen en/of schakelapparatuur ontbreekt, is onjuist of is onvolledig (Boek 1: 3.1.3.1/5.1.6.1).
- 10 De voedingsspanning is niet op elk bord vermeld (Boek 1: 3.1.3.3).
- 11 De hoofdequipotentiale verbindingen zijn onvolledig (Boek 1: 4.2.3.2).
- 12 De as van de contacthulzen van de opbouwstopcontacten bevindt zich niet op een hoogte van tenminste 100 cm in lokalen of 25 cm in andere lokalen (Boek 1: 5.3.5.2) o.a. tuinhuis
- 13 Er is geen continuïteit van de beschermingsgeleider van het stopcontact (Boek 1: 5.4.3.4) o.a. tuinhuis

Opmerkingen:

- 1 Het is mogelijk dat na het voorleggen van de schema's en/of beschrijving van de kringen er bij een volgende controle bijkomende inbreuken kunnen opgemerkt worden.
- 2 Door gevolg te geven aan de hoger vermelde inbreuken, is het mogelijk dat er bij een volgend onderzoek inbreuken aan het licht komen.
- 3 Dit verslag kan gebruikt worden voor de verkoop van de woning.
- 4 Woning is bemeubeld op moment van controle.
Alleen bereikbare stopcontacten getest.

Besluit van de controle:

3. De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installatie en distributie van elektrische energie. Een nieuw controlebezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd om de verdwijning van de inbreuken na te gaan uiterlijk vóór 04/01/2024.
 De werken, nodig om de tijdens het controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, moeten worden uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, geen gevaar vormen voor de personen of goederen. Indien tijdens het nieuwe controlebezoek wordt vastgesteld dat inbreuken overblijven of indien geen gevolg wordt gegeven aan het in orde brengen van de installatie, wordt de Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, binnen een termijn van één jaar door het erkend organisme in kennis gesteld.

Tijdstip van afwerking:

agent-bezoeker 0346 i.o. van de technisch directeur
 04/01/23 9:21

De technisch directeur, ir. Bart van





DE INSTALLATIE IS NIET CONFORM

Datum(s) van controle: 04/01/2023 **Uitgiftedatum verslag:** 0
Verslagnummer: 0346-230104-01

Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Technisch Bureau Verbrugghen

Adres: Neerveldstraat 109 bus 6, 1200 Brussel

T: 03 216 28 90 E: btv.antwerpen@btvcontrol.be Ondernemingsnummer: 0406.486.616

De agent-bezoeker: nummer 0346

Identificatie van derden:

Opdrachtgever: POORTMANS MARC

Adres: RAAIBLOK 9, 2547 LINT

Naam eigenaar, uitbater of beheerder: POORTMANS MARC

Adres: RAAIBLOK 9, 2547 LINT

Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: Onbekend

Adres: ,

BTW-nummer:

Identificatie van de elektrische installatie:

Naam: POORTMANS MARC

Adres: RAAIBLOK 9, 2547 LINT

EAN- code:

Nummer teller: 1SAG1100419526

Private hoogspanningscabine: Nee

Type installatie: Wooneenheid

Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019: Controlebezoek (6.5)

Datum uitvoering van de installatie: Vanaf 01/10/1981 tot 01/06/2020

Informatie Inhoud controle: Geen

Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: toegepast

Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.
